


Расходные материалы к PW AG-60



№	Наименование позиции	Артикул
①	Катод стандартный	XLAG6001
②	Сопло стандартное	XLAG6002
③	Насадка защитная	XLAG6003
④	Насадка пружинная	XLAG6004